

Audi Q5 A ピラートリムクリップに関する対策

リコール届出番号	外-1648	リコール届出日	平成22年 2月 18日
不具合の部位(部品名)	内装カバー (A ピラートリム)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	A ピラートリムのセンタークリップにおいて、誤品を組み付けたため、当該トリムの保持力が不十分なものがあります。このため、事故等でカーテンエアバッグが展開すると、当該トリムが外れ、車室内に突き出し、最悪の場合、運転席および助手席の乗客が怪我をするおそれがあります。		
改善措置の内容	全車両、左右のA ピラートリムのセンタークリップを正規品と交換します。		

車名	型式	通称名	リコール対象車両の車台番号(シリアル番号)の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
アウディ	ABA-8RCDNF	Q5 2.0 TFSI クワトロ	WAUZZZ8R59A030037 ~ WAUZZZ8R29A054215 平成21年 4月16日 ~ 平成21年 7月 6日	354	
	ABA-8RCALF	Q5 3.2 FSI クワトロ	WAUZZZ8R29A019657 ~ WAUZZZ8R49A053003 平成21年 3月17日 ~ 平成21年 6月17日	71	
	(計2型式)	(計2車種)	(輸入期間の全体の範囲) 平成21年 3月17日 ~ 平成21年 7月 6日	(計 425台)	

【注意事項】 リコール対象車両の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれています。

不具合発生箇所

