

VOLKSWAGEN Argentina S.A., División Audi, informa a las autoridades competentes y convoca a los usuarios de los vehículos modelo **Audi Q5**, fabricados entre el 21/03/2018 y el 24/07/2018 y comercializados en la Argentina a partir del 30/06/2018, cuyos números de chasis no consecutivos se encuentren comprendidos entre los detallados más abajo, a programar, por razones preventivas, una verificación técnica en el Concesionario de su preferencia.

La campaña resulta necesaria dado que, al frenar, el recorrido del pedal de freno puede verse incrementado, y el efecto de frenado puede ser menor en el eje trasero. Esto se produce debido a una aplicación incorrecta del recubrimiento del émbolo de freno trasero. En ciertos casos, esto puede originar que la distancia de frenado aumente considerablemente. Es por ello que resulta necesario purgar el aire en la parte hidráulica trasera de los frenos (pinza de freno trasera izquierda y pinza de freno trasera derecha).

Por tal motivo, VOLKSWAGEN Argentina S.A., División Audi, realizará la referida verificación y eventual acción correctiva en forma gratuita, a través de su Red de Concesionarios, para garantizar la seguridad de estos vehículos, destacándose que en Argentina no se han reportado incidentes.

En ese sentido, recomendamos coordinar la visita con suficiente antelación.

La presente campaña se realiza con el objetivo de preservar la seguridad y confiabilidad de los productos comercializados por VOLKSWAGEN Argentina S.A., así como la satisfacción de nuestros Clientes.

Modelo	Año modelo	Origen	Chasis	
			Desde	Hasta
Audi Q5	2018	México	WAU***FY**2156366	WAU***FY**2182541



Audi Q5

Total de vehículos afectados: 82

Atención al Cliente: 0800-888-AUDI (2834). Lunes a Viernes de 9 a 18 hs.