


Audi A6 / RS 6 / A7 / S7 / RS 7 / Q8 フロントシートベルトバックルの改修

リコール届出番号	外-4122	リコール届出日	2025年11月28日
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	前席シートベルトバックルにおいて、組立工程が不適切なため、バックル内部構成部品のリベットが組み付けられていないものがあります。そのため、車両衝突時に前席シートベルトによる乗員保護性能を確保できないおそれがあります。		
改善措置の内容	全車両、前席シートベルトバックルを良品に交換します。		


車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号（シリアル番号）の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
アウディ	3AA-F2DJPF	アウディ RS6 アバント	WUAZZF22SN908288～ WUAZZF27SN908075 令和7年5月22日	3	
	3AA-F2DJPL	アウディ RS6 アバント エアサス	WUAZZF20SN908130～ WUAZZF29SN908191 令和7年5月22日～令和7年5月27日	2	
	3AA-F2DJPS	アウディ RS7 SB	WUAZZF26SN908164 令和7年5月22日	1	
	3AA-F2DKM	アウディ S7 SB	WAUZZF20SN047073 令和7年5月27日	1	
	3AA-F2DKNF	アウディ A6 45Tq	WAUZZF28SN045619 令和7年5月22日	1	
	3AA-F2DKNS	アウディ A7 SB 45Tq	WAUZZF29SN048061 令和7年5月27日	1	
	3AA-F2DLZ	アウディ A6 55Tq	WAUZZF22SN051612 令和7年7月8日	1	
	3DA-F1CVMA	アウディ Q8 50TDIq エアサス	WAUZZF13SD032497 令和7年5月27日	1	
	(計8型式)	(計8車種)	(輸入期間の全体の範囲) 令和7年5月22日～令和7年7月8日	(計11台)	

【注意事項】リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれています。

不具合発生箇所



注： [] は、交換部品を示す。



識別：「692K」と記入したキャンペーンステッカーがラゲッジルームのパネル部に貼付してあります。

ステッカーの貼付場所につきまして、Audi 正規販売店へお問い合わせ願います。