

VOLKSWAGEN Argentina S.A., División Audi, ampliando la campaña oportunamente iniciada, informa a las autoridades competentes y adicionalmente convoca a los usuarios de los vehículos modelos **Audi A4 y A5 con motor 2.0 TFSI**, fabricados entre el 08/11/2011 y el 02/06/2013 y comercializados en la Argentina entre el 30/01/2012 y el 30/12/2016, cuyos números de chasis no consecutivos se encuentren comprendidos entre los detallados más abajo, a programar, por razones preventivas, una verificación técnica en el Concesionario de su preferencia. La campaña resulta necesaria debido a que es posible que penetre humedad en los componentes electrónicos de la bomba adicional para el líquido refrigerante, causando un sobrecalentamiento y una falla en la misma. En consecuencia, puede producirse un sobrecalentamiento. En casos aislados, esto puede dar lugar a un incendio del vehículo.

Por tal motivo, VOLKSWAGEN Argentina S.A., División Audi, realizará la referida verificación y eventual acción correctiva en forma gratuita, a través de su Red de Concesionarios Audi, para garantizar la seguridad de estos vehículos, destacándose que en Argentina no se ha reportado caso alguno.

En ese sentido, recomendamos coordinar la visita con suficiente antelación.

La presente campaña se realiza con el objetivo de preservar la seguridad y confiabilidad de los productos comercializados por VOLKSWAGEN Argentina S.A., así como la satisfacción de nuestros Clientes.

Modelo	Cantidad	Año modelo	Origen	Chasis	
				Desde	Hasta
Audi A4	845	2013	Alemania	WAU***8K**A003841	WAU***8K**N036805
Audi A5	887	2012 2013	Alemania	WAU***8T**A026543	WAU***8T**A080761



Audi A4



Audi A5

Total de vehículos afectados: 1732

Atención al Cliente: 0800-888-AUDI (2834). Lunes a Viernes de 9 a 18 hs.