

Audi A3 スポーツバック チャージエアプレッシャーパイプに関する対策

サービスキャンペーン開始日	平成20年10月10日
不具合の内容	原動機の過給器のチャージエアプレッシャーパイプにおいて、パイプの継ぎ目の溶着が不適切なため、亀裂が生じることがあります。そのため、当該部位からエアが漏れ、警告灯が点灯して、原動機の出力が若干低下するおそれがあります。
改善の内容	全車両、当該パイプを良品と交換します。

車名	型式	通称名	サービスキャンペーン対象車両の車台番号（シリアル番号）の範囲及び輸入期間	サービスキャンペーン対象車の台数	備考
アウディ	ABA-8PBYT	A3 スポーツバック 1.8 TFSI	WAUZZZ8P57A206550 ~ WAUZZZ8P87A210740 平成19年5月29日 ~ 平成19年6月12日	30	
	計1型式	計1車種	輸入期間の範囲 平成19年5月29日 ~ 平成19年6月12日	30	

ご注意： サービスキャンペーン対象車両の車体番号の範囲には、対象とならない車両も含まれています。

不具合発生箇所

