# Audi A5 / A5 カブリオレ 触媒に関する対策

| リコール届出番号 | 外-1849 | リコール届出日 | 平成 24 年 6 月 13 日 |
|---|---|---|---|
| 不具合の部位（部品名） | ばい煙、悪臭のあるガス、有害なガス等の発散防止装置（触媒コンバータ、エンジン制御コンピュータ） | | |
| 基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因 | ①認証を取得した仕様と異なる触媒コンバータが取り付けられています。<br>②A5 カブリオレ（幌型車両）においては、異なる触媒コンバータ用のエンジン制御コンピュータプログラムになっています。 | | |
| 改善措置の内容 | ①全車両、触媒コンバータを正規品と交換します。<br>②A5 カブリオレの全車両、エンジン制御コンピュータのプログラムを正規のプログラムに更新します。 | | |

| 車名 | 型式 | 通称名 | リコール対象車両の車台番号（シリアル番号）の範囲及び輸入期間 | リコール対象車の台数 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| アウディ | DBA-8FCDNF | A5 カブリオレ<br>2.0 TFSI<br>クワトロ | WAUZZZ8F4CN003420 ～<br>WAUZZZ8F3CN011279<br>平成 23 年 12 月 29 日 ～<br>平成 24 年 5 月 2 日 | 42 | ① 42<br>② 42 |
| | DBA-8TCDNF | A5 クーペ<br>2.0 TFSI<br>クワトロ | WAUZZZ8T4CA011336 ～<br>WAUZZZ8T4CA027469<br>平成 23 年 12 月 17 日 ～<br>平成 24 年 2 月 23 日 | 40 | ① 40 |
| | DBA-8TCDNL | A5<br>スポーツバック<br>2.0 TFSI<br>クワトロ | WAUZZZ8T9CA009839 ～<br>WAUZZZ8T5CA028825<br>平成 23 年 12 月 6 日 ～<br>平成 24 年 2 月 23 日 | 278 | ①278 |
| | （計3型式） | （計3車種） | （輸入期間の全体の範囲）<br>平成23年12月 6日 ～<br>平成24年 5月 2日 | （計 360台） | ①360<br>② 42 |

【注意事項】 リコール対象車両の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれています。

## 不具合発生箇所