Audi Q5 パノラマサンルーフのガラスに関する対策

リコール届出番号	外-1857	リコール届出日	平成24年 8月 6日
不具合の部位(部品名)	窓ガラス（上面ガラス）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	サンルーフ付き車両において、不適切な工程にて製造されたサンルーフガラス（フロント）が取り付けられています。そのため、極低温（-20℃以下）下で当該ガラスが破損するおそれがあります。最悪の場合、破損したガラスにより、乗員が負傷するおそれがあります。		
改善措置の内容	全車両、サンルーフガラス（フロント）を対策品と交換します。		

車名	型式	通称名	リコール対象車両の車台番号（シリアル番号）の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
アウディ	ABA-8RCALF	Q5 3.2 FSI クワトロ	WAUZZZ8R1CA011430 ～ WAUZZZ8R0CA060912 平成23年 8月10日 ～ 平成24年 1月 6日	14	
	ABA-8RCDNF	Q5 2.0 TFSI クワトロ	WAUZZZ8R8CA009044 ～ WAUZZZ8R4CA066647 平成23年 8月10日 ～ 平成24年 1月17日	63	
	（計2型式）	（計2車種）	（輸入期間の全体の範囲） 平成23年 8月10日 ～ 平成24年 1月17日	（計　77台）	

【注意事項】 リコール対象車両の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれています。

不具合発生箇所

サンルーフ