

VOLKSWAGEN Argentina S.A., División Audi, informa a las autoridades competentes y convoca a los usuarios de los vehículos modelos **Audi A4 y Q5**, cuyos números de chasis no consecutivos se encuentren comprendidos entre los detallados más abajo, a programar, por razones preventivas, una verificación técnica en el Concesionario de su preferencia.

La campaña resulta necesaria debido a que es posible que el elemento calefactor adicional del climatizador deje de funcionar. En casos aislados, esto puede llevar a que se produzcan daños por combustión y hasta un incendio.

Por tal motivo, VOLKSWAGEN Argentina S.A., División Audi, realizará la referida verificación y eventual acción correctiva en forma gratuita, a través de su Red de Concesionarios, para garantizar la seguridad de estos vehículos, destacándose que en Argentina no se ha reportado caso alguno.

En ese sentido, recomendamos coordinar la visita con suficiente antelación.

La presente campaña se realiza con el objetivo de preservar la seguridad y confiabilidad de los productos comercializados por VOLKSWAGEN Argentina S.A., así como la satisfacción de nuestros Clientes.

Modelo	Cantidad	Año modelo	Origen	Chasis	
				Desde	Hasta
Audi A4	233	2011 2012 2013 2014	Alemania	WAU***8K**A000708	WAU***8K**N021743
Audi Q5	214	2011 2012 2013 2014	Alemania	WAU***8R**A001851	WAU***8R**A140843



Audi A4



Audi Q5

Total de vehículos afectados: 447

Atención al Cliente: 0800-888-AUDI (2834). Lunes a Viernes de 9 a 18 hs.