

VOLKSWAGEN Argentina S.A., División Audi, informa a las autoridades competentes y convoca a los vehículos **Audi Q8**, cuyos números de chasis no consecutivos se encuentren comprendidos entre los detallados más abajo, a programar, por razones preventivas, una verificación técnica en el Concesionario de su preferencia.

En los vehículos Audi Q8 mencionados, hemos detectado que existe la posibilidad de que, debido a un defecto de soldadura en la tubería de aceite de la caja de cambios, ello pueda provocar una pérdida de aceite y, por consiguiente, pueden producirse daños en la caja de transmisión con el consiguiente peligro de que los vehículos que circulan por detrás derrapen y así provocarse daños físicos o materiales a sus ocupantes y terceros. Los propietarios serán citados a concurrir al concesionario de la Red Audi de su preferencia para realizar la verificación.

VOLKSWAGEN Argentina S.A., División Audi, por motivos de seguridad, verificará primero la fecha de fabricación de la tubería de aceite y reemplazará la pieza en caso necesario. Dicha acción se realizará, de manera preventiva y gratuita, a través de su Red de Concesionarios AUDI, para garantizar la seguridad de estos vehículos, destacándose que en Argentina no se han reportado incidentes.

La presente campaña se realiza con el objetivo de preservar la seguridad y confiabilidad de los productos comercializados por VOLKSWAGEN Argentina S.A, División Audi., así como la satisfacción de nuestros Clientes.

F. Fabricación		F. Comercialización en Arg.		Chasis	
Desde	Hasta	Desde	Hasta	Desde	Hasta
24/09/2019	30/12/2019	24/01/2020	Actualmente	WAU***F1**D007113	WAU***F1**D012160



Audi Q8

Origen: Alemania

Año modelo: 2020

Total de vehículos afectados: 26

Atención al Cliente: 0800-888-AUDI (2834). Lunes a Viernes de 9 a 18 hs.