



VOLKSWAGEN Argentina S.A., División Audi, informa a las autoridades competentes y convoca a los usuarios de los vehículos modelos **Audi R8 con motor V10**, fabricados entre Febrero y Octubre de 2017 y comercializados en la Argentina entre Abril de 2017 y Septiembre de 2018, cuyos números de chasis no consecutivos se encuentren comprendidos entre los detallados más abajo, a programar, por razones preventivas, una verificación técnica en el Concesionario de su preferencia.

Es posible que al utilizar los vehículos en un circuito de competición y en combinación con maniobras extremas, salga aceite por el elemento de desaireación de la caja de cambios. A consecuencia de ello, puede formarse humo y no puede descartarse que se produzca un incendio en el vehículo, aunque bien cabe destacar que no se han reportado accidentes vinculados con el defecto antes descrito. Por tal motivo, resulta necesario cambiar los elementos de desaireación de los vehículos alcanzados por la medida.

VOLKSWAGEN Argentina S.A., División Audi, realizará la acción correctiva en forma gratuita, a través de su Red de Concesionarios, para garantizar la seguridad de estos vehículos.

La presente campaña se realiza con el objetivo de preservar la seguridad y confiabilidad de los productos comercializados por VOLKSWAGEN Argentina S.A., así como la satisfacción de nuestros Clientes.

Modelo	Año modelo	Origen	Chasis	
			Desde	Hasta
Audi R8	2017	Alemania	WUA***FX**7904085	WUA***FX**7905890
Audi R8 Spyder	2017	Alemania	WUARNDFFXXH7905890	
				
Audi R8 Spyder			Audi R8	
Total de vehículos afectados: 6				

Atención al Cliente: 0800-888-AUDI (2834). Lunes a Viernes de 9 a 18 hs.