


Audi TTS / TT / SQ2/ S3/ A3/ RS3 燃料タンクおよびACFの改修

リコール届出番号	外-4239	リコール届出日	2026年9月16日
		リコール開始日	準備でき次第
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	四輪駆動車用の燃料タンクにおいて、タンク内の内圧を調整するバルブの設計検討が不十分なため、当該バルブが閉じないものがあります。そのため、燃料タンクの内圧が上昇した際に燃料がACF（チャコールキャニスター）内へ流入し、燃料が漏れるおそれがあります。		
改善措置の内容	全車両、燃料タンクを対策品に交換するとともにACFを新品に交換します。		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号（シリアル番号）の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
アウディ	3BA-FVDNFF	アウディ TTS	TRUZZZFV0P1004161～ TRUZZZFVXP1006080 令和5年1月28日～令和5年6月20日	86	
	3BA-FVDNPF	アウディ TT 45Tq	TRUZZZFV0P1003947～ TRUZZZFVXP1006516 令和5年1月28日～令和5年6月20日	164	
	3BA-GADNFF	アウディ SQ2	WAUZZZGA1PA045286～ WAUZZZGAXPA039468 令和5年1月28日～令和5年6月13日	12	
	3BA-GYDNFF	アウディ S3	WAUZZZGY0PA023440～ WAUZZZGYXPA124629 令和5年1月28日～令和5年6月20日	105	
	3BA-GYDNF	アウディ A3 40Tq	WAUZZZGY0PA063548～ WAUZZZGYXPA099876 令和5年1月28日～令和5年6月15日	343	
	3BA-GYDNWF	アウディ RS3	WUZZZGY0PA904905～ WUZZZGYXPA909335 令和5年1月28日～令和5年6月20日	148	
	(計6型式)	(計6車種)	(輸入期間の全体の範囲) 令和5年1月28日～令和5年6月20日	(計858台)	

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。

不具合発生箇所



注： は、交換部品を示す。

識別： 「20KT」と記入したキャンペーンステッカーがラゲッジルームのパネル部に貼付してあります。
ステッカーの貼付場所につきまして、Audi 正規販売店へお問い合わせ願います。