

VOLKSWAGEN Argentina S.A., División Audi, informa a las autoridades competentes y convoca a los usuarios de los vehículos modelos **Audi A4 y A5**, cuyos números de chasis no consecutivos se encuentren comprendidos entre los detallados más abajo, a programar, por razones preventivas, una verificación técnica en el Concesionario de su preferencia.

Es posible que se desprenda el embellecedor de aluminio de los altavoces de las puertas traseras o delanteras, en determinados equipamientos. En caso de desprenderse un embellecedor, existe un riesgo potencial de lesiones debido a los bordes filosos del embellecedor, especialmente si éstos están doblados hacia el interior del habitáculo. Por tal motivo, resulta necesario cambiar los embellecedores de aluminio en las cuatro puertas de su vehículo.

Por tal motivo, VOLKSWAGEN Argentina S.A., División Audi, realizará la referida verificación y eventual acción correctiva en forma gratuita, a través de su Red de Concesionarios, para garantizar la seguridad de estos vehículos, destacándose que en Argentina no se ha reportado caso alguno.

En ese sentido, recomendamos coordinar la visita con suficiente antelación.

La presente campaña se realiza con el objetivo de preservar la seguridad y confiabilidad de los productos comercializados por VOLKSWAGEN Argentina S.A., así como la satisfacción de nuestros Clientes.

Modelo	Año Modelo	Origen	Chasis	
			Desde	Hasta
Audi A4	2017	Alemania	WAU***F4**A042517	WAU***F4**N058762
Audi A5	2017	Alemania	WAU***F5**A015079	WAU***F5**A039598



Audi A5



Audi A5

Total de vehículos afectados 83

Atención al Cliente: 0800-888-AUDI (2834). Lunes a Viernes de 9 a 18 hs.