

VOLKSWAGEN Argentina S.A., División Audi, informa a las autoridades competentes y convoca a los usuarios de los vehículos modelos **Audi A3 y A4**, cuyos números de chasis no consecutivos se encuentren comprendidos entre los detallados más abajo, a programar, por razones preventivas, una verificación técnica en el Concesionario de su preferencia.

La campaña resulta necesaria debido a que no está garantizado el grado de pegado correcto del parabrisas, debido a un lote de adhesivo defectuoso del proveedor. Como consecuencia, pueden darse desde fugas hasta un desprendimiento localizado del parabrisas. En caso de que se dispare el airbag del acompañante como consecuencia de un accidente, la función de protección del airbag podría verse disminuida. Por tal motivo, resulta necesario sustituir el parabrisas y/o la luneta.

Por tal motivo, VOLKSWAGEN Argentina S.A., División Audi, realizará la referida verificación y eventual acción correctiva en forma gratuita, a través de su Red de Concesionarios, para garantizar la seguridad de estos vehículos, destacándose que en Argentina no se ha reportado caso alguno.

En ese sentido, recomendamos coordinar la visita con suficiente antelación.

La presente campaña se realiza con el objetivo de preservar la seguridad y confiabilidad de los productos comercializados por VOLKSWAGEN Argentina S.A., así como la satisfacción de nuestros Clientes.

Modelo	Año Modelo	Origen	Chasis	
			Desde	Hasta
Audi A3	2018	Alemania	WAUJFC8V1JA037049	
Audi A4	2018	Alemania	WAU***F4**A051426	WAU***F4**A051909



Audi A3



Audi A4

Total de vehículos afectados 9

Atención al Cliente: 0800-888-AUDI (2834). Lunes a Viernes de 9 a 18 hs.