

VOLKSWAGEN Argentina S.A., División Audi, informa a las autoridades competentes y convoca a los vehículos **Audi Q5**, cuyos números de chasis no consecutivos se encuentren comprendidos entre los detallados más abajo, a programar, por razones preventivas, una verificación técnica en el Concesionario de su preferencia.

Es posible que, en casos aislados, el cilindro maestro de frenos no cumpla con las especificaciones, lo que implica que el sistema de frenos puede dejar de funcionar. A consecuencia de ello, existe un riesgo potencial de accidente, pudiendo comprometer la seguridad e integridad de sus ocupantes y terceros.

VOLKSWAGEN Argentina S.A., División Audi, realizará la verificación, y en caso necesario la sustitución del cilindro maestro de frenos, en forma gratuita. Dicha acción se realizará a través de su Red de Concesionarios, para garantizar la seguridad de estos vehículos, destacándose que en Argentina no se han reportado incidentes.

La presente campaña se realiza con el objetivo de preservar la seguridad y confiabilidad de los productos comercializados por VOLKSWAGEN Argentina S.A., así como la satisfacción de nuestros Clientes.

F. Fabricación		F. Comercialización		Chasis	
Desde	Hasta	Desde	Hasta	Desde	Hasta
23/07/2018	20/11/2018	20/11/2018	Actualmente	WAU***FY**2221159	WAU***FY**2237911



## Audi Q5

Origen: México

Año modelo: 2018

Total de vehículos afectados: 12

Atención al Cliente: 0800-888-AUDI (2834). Lunes a Viernes de 9 a 18 hs.