


## Audi Q7 リヤデファレンシャルに関する対策

サービスキャンペーン開始日	平成20年4月8日
不具合の内容	リヤデファレンシャルギアにおいて、ベベルギアの熱処理がされていないものがあるため、そのまま使用を続けると当該ギアが早期に摩耗するおそれがあります。
改善の内容	全車両、リヤデファレンシャルのナンバーを確認し、該当のデファレンシャルである場合、アクスルオイルを点検し、必要に応じて当該デファレンシャルを良品と交換させていただきます。

車名	型式	通称名	サービスキャンペーン対象車両の車台番号（シリアル番号）の範囲及び輸入期間	サービスキャンペーン対象車の台数	備考
アウディ	ABA-4LBARA	Q7 4.2 FSI クワトロ	WAUZZZ4L77D083240 ~ WAUZZZ4L07D085525 平成19年3月29日 ~ 平成19年4月18日	4	
	ABA-4LBHKA	Q7 3.6 FSI クワトロ	WAUZZZ4L07D083130 ~ WAUZZZ4L47D085589 平成19年3月29日 ~ 平成19年4月18日	16	エアサス付き
	ABA-4LBHKS	Q7 3.6 FSI クワトロ	WAUZZZ4LX7D084222 ~ WAUZZZ4L07D085654 平成19年3月29日 ~ 平成19年4月18日	10	エアサス無し
	計3型式	計2車種	輸入期間の範囲 平成19年3月29日 ~ 平成19年4月18日	30	

ご注意： サービスキャンペーン対象車両の車体番号の範囲には、対象とならない車両も含まれています。

### 不具合発生箇所



リヤデファレンシャル