

Audi Q7 / SQ7 / Q8 / SQ8 / RSQ8 / e-tron / e-tron S / Q8 e-tron / SQ8 e-tron サラウンドビューカメラのプログラム改修


リコール届出番号	外-4139	リコール届出日	2026年2月4日
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	ドライバーアシストシステムコントロールユニットにおいて、制御プログラムが不適切なため、カメラ映像信号の伝送が途切れることがあります。そのため、サラウンドビューカメラの映像が映らなくなり、車両の直左映像が確認できず、保安基準に適合しないおそれがあります。		
改善措置の内容	全車両、ドライバーアシストシステムコントロールユニットのプログラムを対策プログラムに書き換えます。		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号（シリアル番号）の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
アウディ	3AA-4MDCBA	アウディ Q7 55Tq エアサス	WAUZZZ4M0LD020791～ WAUZZZ4MXP041976 令和2年7月16日～令和6年2月29日	902	
	3AA-4MDCBS	アウディ Q7 55Tq	WAUZZZ4M0LD020824～ WAUZZZ4MXMD013820 令和2年7月16日～令和5年5月24日	28	
	3AA-F1DCBA	アウディ Q8 55Tq エアサス	WAUZZZF10MD012596～ WAUZZZF1XRD020244 令和3年1月9日～令和6年10月17日	1,094	
	3AA-F1DCBL	アウディ Q8 55Tq	WAUZZZF10SD001904～ WAUZZZF1XTD002544 令和6年10月28日～令和7年10月18日	179	
	3AA-F1DCBS		WAUZZZF10PD012781～ WAUZZZF19ND003736 令和3年1月15日～令和5年2月20日	5	
	3AA-F1DHUA	アウディ RSQ8	WUZZZF10MD019120～ WUZZZF1XTD002548 令和2年12月25日～令和7年10月18日	367	
	3AA-F7DCBA	アウディ Q7 55Tq エアサス	WAUZZZ4M0SD016464～ WAUZZZ4MXSD036222 令和6年10月28日～令和7年9月10日	121	
	3BA-4MDWRA	アウディ SQ7	WAUZZZ4MOPD029500～ WAUZZZ4MXP044201 令和5年7月5日～令和6年5月17日	58	
	3BA-F1DWRA	アウディ SQ8	WAUZZZF10PD038474～ WAUZZZF1XTD003466 令和5年7月26日～令和7年10月18日	144	
	3BA-F7DWRA	アウディ SQ7	WAUZZZ4M0SD011524～ WAUZZZ4MXTD002623 令和6年11月29日～令和7年9月18日	54	
	3DA-4MCVMA	アウディ Q7 50TDIq エアサス	WAUZZZ4MOPD031120～ WAUZZZ4MXSD043705 令和5年8月18日～令和7年9月10日	674	
	3DA-4MCVMS	アウディ Q7 50TDIq	WAUZZZ4M4SD031209～ WAUZZZ4M9SD032274 令和6年3月26日～令和7年5月7日	4	
	3DA-F1CVMA	アウディ Q8 50TDIq エアサス	WAUZZZF10PD045652～ WAUZZZF1XSD032240 令和5年10月19日～令和7年9月27日	395	
	3DA-F1CVMS	アウディ Q8 50TDIq	WAUZZZF19SD000976～ WAUZZZF1XSD025983 令和6年10月17日～令和7年5月22日	2	
	AAA-F1DCBA	アウディ Q8 55Tq エアサス	WAUZZZF10KD042680～ WAUZZZF1XLD023555 令和元年5月31日～令和2年7月28日	1,102	

AAA-F1DCBS	アウディ Q8 55Tq	WAUZZZF15LD000443 令和元年9月19日	1	
ABA-4MCYRA	アウディ Q7 45Tq エアサス	WAUZZZ4MOLD020600～ WAUZZZ4MXMD007841 令和2年7月16日～令和2年12月16日	313	
ZAA-GEEAS	アウディ e-tron	WAUZZZGE0LB033489～ WAUZZZGEXPB020481 令和2年7月1日～令和5年3月8日	533	
ZAA-GEEASB	アウディ e-tron 50	WAUZZZGE0MB010876～ WAUZZZGEXNB021854 令和2年12月7日～令和5年2月20日	211	
ZAA-GEEAV	アウディ e-tron S	WAUZZZGE0PB007965～ WAUZZZGEXPB020755 令和4年3月4日～令和5年4月25日	85	
	アウディ SQ8 e-tron	WAUZZZGE0RB037986～ WAUZZZGEXRB060580 令和5年11月27日～令和7年5月12日	52	
ZAA-GEEDE	アウディ Q8 e-tron	WAUZZZGE0RB009671～ WAUZZZGEXSB000238 令和5年5月10日～令和7年5月27日	763	
(計21型式)	(計17車種)	(輸入期間の全体の範囲) 令和元年5月31日～令和7年10月18日	(計7,087台)	


【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれています。

不具合発生箇所



ドライバーアシストシステムコントロールユニット

基準不適合発生箇所



注： は、プログラムを書き換える部品を示す。

識別： 「90TV」と記入したキャンペーンステッカーがラゲッジルームのパネル部に貼付してあります。ステッカーの貼付場所につきまして、Audi 正規販売店へお問い合わせ願います。