


VOLKSWAGEN Argentina S.A., División Audi, informa a las autoridades competentes y convoca a los usuarios de los vehículos modelos **Audi A4 y A6, fabricados entre el 14/06/2004 y el 22/07/2011 y comercializados en la Argentina entre el 15/10/2004 y el 23/02/2015**, cuyos números de chasis no consecutivos se encuentren comprendidos entre los detallados más abajo, a programar, por razones preventivas, una verificación técnica en el Concesionario de su preferencia.

La campaña resulta necesaria debido a que es posible que la carcasa del generador de gas explote al dispararse el airbag del acompañante. Esto puede tener como consecuencia que se suelten pequeñas piezas de metal de la carcasa y, bajo determinadas circunstancias, puedan llegar a herir a uno de los ocupantes.

VOLKSWAGEN Argentina S.A., División Audi, realizará la referida verificación y el eventual cambio del airbag del lado acompañante en forma gratuita, a través de su Red de Concesionarios, para garantizar la seguridad de estos vehículos, destacándose que en Argentina no se ha reportado caso alguno de accidente.

La presente campaña se realiza con el objetivo de preservar la seguridad y confiabilidad de los productos comercializados por VOLKSWAGEN Argentina S.A., así como la satisfacción de nuestros Clientes.

Modelo	Cantidad	Año modelo	Origen	Chasis	
				Desde	Hasta
Audi A4	3.110	2005 a 2008	Alemania	WAU***8E**A000653	WUA***8E**N907141
Audi A6	741	2005 a 2011	Alemania	WAU***4F**N000610	WUA***4F**N999010
					
Audi A4				Audi A6	
Total de vehículos afectados: 3.851					

Atención al Cliente: 0800-888-AUDI (2834). Lunes a Viernes de 9 a 18 hs.