

VOLKSWAGEN Argentina S.A., División Audi, informa a las autoridades competentes y convoca a los vehículos **Audi A3 Sedán**, cuyos números de chasis no consecutivos se encuentren comprendidos entre los detallados más abajo, a programar, por razones preventivas, una verificación técnica en el Concesionario de su preferencia.

Es posible que en los vehículos Audi A3 Sedán se haya producido una divergencia en el proceso de fabricación del apoyacabeza de la plaza central trasera. Esto podría tener como consecuencia que en la plaza central del banco trasero haya montado un apoyacabeza con una función de protección limitada en caso de accidente.

VOLKSWAGEN Argentina S.A., División Audi, realizará la verificación, y en caso necesario la sustitución del apoyacabeza central trasero, de forma gratuita. Dicha acción se realizará a través de su Red de Concesionarios, para garantizar la seguridad de estos vehículos.

La presente campaña se realiza con el objetivo de preservar la seguridad y confiabilidad de los productos comercializados por VOLKSWAGEN Argentina S.A., así como la satisfacción de nuestros Clientes. Cabe destacar que no se han reportado accidentes vinculados con el defecto que motiva este Recall en Argentina.

F. Fabricación		F. Comercialización		Chasis	
Desde	Hasta	Desde	Hasta	Desde	Hasta
06/03/2018	29/06/2018	28/06/2018	Actualmente	WAU***8V**1068427	WUA***8V**1907847



### **Audi A3 Sedán**

Origen: Alemania

Año modelo: 2018

Total de vehículos afectados: 149

**Atención al Cliente: 0800-888-AUDI (2834). Lunes a Viernes de 9 a 18 hs.**