





VOLKSWAGEN Argentina S.A., División Audi, informa a las autoridades competentes y convoca a los vehículos **Audi A5, A6, A7 y Q7 con motor 3.0 TFSI**, fabricados entre el 18/09/2015 y el 16/05/2018, y comercializados en la Argentina desde el 30/01/2016 y hasta la actualidad, cuyos números de chasis no consecutivos se encuentren comprendidos entre los detallados más abajo, a programar, por razones preventivas, una verificación técnica en el Concesionario de su preferencia.

La campaña resulta necesaria debido a que es posible que se produzcan fugas de combustible en un distribuidor de combustible o en ambos lados (lado de baja presión). En consecuencia, es posible que pueda apreciarse olor a combustible.

VOLKSWAGEN Argentina S.A., División Audi, realizará la sustitución de los distribuidores de combustible, del lado de baja presión y de ambas bancadas de cilindro, en forma gratuita. Dicha acción se realizará a través de su Red de Concesionarios, para garantizar la seguridad de estos vehículos, destacándose que en Argentina no se han reportado incidentes.

La presente campaña se realiza con el objetivo de preservar la seguridad y confiabilidad de los productos comercializados por VOLKSWAGEN Argentina S.A., así como la satisfacción de nuestros Clientes.

Modelo	Cantidad	Año modelo	Origen	Chasis	
				Desde	Hasta
Audi A5	3	2016	Alemania	WAU***8T**A059260	WAU***8T**A067253
Audi A6 y A7	127	2016 a 2017	Alemania	WAU***4G**N007918	WAU***4G**N195605
Audi Q7	58	2016 a 2017	Alemania	WAU***4M**D007532	WAU***4M**D058254
					
Audi A5				Audi A6	
					
Audi A7				Audi Q7	
Total de vehículos afectados: 188					

Atención al Cliente: 0800-888-AUDI (2834). Lunes a Viernes de 9 a 18 hs.

EDICTO - CLARIN - 24DP

MEDIDA: 14.82X15.04 CMS

CLIENTE: AUDI

FORMATO DE ENTREGA: PDF 300DPI



Black