

VOLKSWAGEN Argentina S.A., División Audi, informa a las autoridades competentes y convoca a los vehículos **Audi Q5**, cuyos números de chasis no consecutivos se encuentren comprendidos entre los detallados más abajo, a programar, por razones preventivas, una verificación técnica en el Concesionario de su preferencia.

En los vehículos Audi Q5 fabricados en un cierto período de tiempo, es posible que el encastre del embellecedor plástico exterior del guardabarros no sea correcto. A consecuencia de ello, existe la posibilidad de que el embellecedor plástico exterior del arco del pasaruedas se suelte y en casos aislados, pueda desprenderse del vehículo, aumentando el riesgo de accidentes, pudiendo comprometer la seguridad e integridad de sus ocupantes y/o terceros.

VOLKSWAGEN Argentina S.A., División Audi, realizará la fijación de los embellecedores de los arcos de los pasos de rueda, en forma gratuita. Dicha acción se realizará a través de su Red de Concesionarios, para garantizar la seguridad de estos vehículos, destacándose que en Argentina no se han reportado incidentes.

La presente campaña se realiza con el objetivo de preservar la seguridad y confiabilidad de los productos comercializados por VOLKSWAGEN Argentina S.A., así como la satisfacción de nuestros Clientes.

Fecha de Fabricación		Fecha de Comercialización en Argentina		Chasis	
Desde	Hasta	Desde	Hasta	Desde	Hasta
15/03/2017	12/12/2018	28/08/2017	Actualmente	WAU***FY**2002842	WAU***FY**2237911



Audi Q5

Origen: México

Año modelo: 2017 a 2019

Total de vehículos afectados: 1153

Atención al Cliente: 0800-888-AUDI (2834). Lunes a Viernes de 9 a 18 hs.